


कार्यालय सहायक अभियन्ता, द्वितीय सिंचाई खण्ड बडौत बागपत।

—:प्रमाण पत्र:—


प्रमाणित किया जाता है कि गुरुकुल विद्यापीठ स्कूल, पाठशाला रोड खेकड़ा, जनपद बागपत के शैक्षिक भवन का अधोहस्तारी द्वारा भौतिक निरीक्षण दिनांक 18.08.2025 को किया गया। यह विद्यालय पाठशाला रोड, खेकड़ा जनपद बागपत के खसरा सं० 2831/2 रकबे में स्थित है। विद्यालय भवन का निर्माण कालम एव बीम के स्ट्रक्चर पर बना पाया गया तथा भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 में उल्लेखित शैक्षिक भवनों के लिये प्राविधानित मानकों के अनुरूप भूकम्प से सुरक्षित पाया गया। वर्तमान में भवन निर्माण कार्य संतोषजनक/भौतिक रूप से पूर्ण है एवं शिक्षण कार्य हेतु उपयुक्त है।


भवन संरचना का तकनीकी परीक्षण पांच वर्ष बाद पुनः कराये जाने की संस्तुति के साथ स्थायित्व प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है।



18/8/25
सहायक अभियन्ता, द्वितीय
सिंचाई खण्ड बडौत
बागपत

पत्रांक:-275/सहा०अभि०द्वितीय/दिनांक:- 18/8/25

प्रतिलिपि प्रबन्धक, गुरुकुल विद्यापीठ स्कूल, पाठशाला रोड खेकड़ा जनपद बागपत को सूचनार्थ प्रेषित है।


18/8/25
सहायक अभियन्ता, द्वितीय
सिंचाई खण्ड बडौत
बागपत


PRINCIPAL
GURUKUL VIDYAPEETH
PATHSHALA ROAD, KHEKRA


MANAGER
GURUKUL VIDYAPEETH
PATHSHALA ROAD, KHEKRA